



TØMRERMESTER
Kim Fyhn

VARDE TØMRERMESTER

19 MRS. 2000

VARDE

KORTE

X026910
KÆRBJERGVEJ 14
6753 AGERBÆK
Tlf. 75 19 63 80
40 44 63 80
FAX 75 19 63 79

Varde Kommune
Administrationsbygningen
Bytoften 2
6800 Varde


Agerbæk d. 17-03-2009

Vedr.: Allan Duedal, Engholmvej 14, 6818 Årre.

Fremsendelse af revideret kloaktegning samt færdigmelding på ovenstående adresse. DV for anlæggets drift er sendt til ejeren.

Vedlagt:
Revideret skitse
Færdigmelding.

Med venlig hilsen


Kurt Fyhn

Medlem af Byggeriets
Arbejdsgivere og
Garantiordning

byg
garanti
www.byggeriets.dk

OK Dong

ANMELDELSE / FÆRDIGMELDING

autoriseret kloakarbejde

Forbruger:

Navn: <i>Allan Duedal</i>		
Adresse: <i>Engelholmsg. 14</i>		
Postnr.: <i>6818</i>	By: <i>Årre</i>	Matr. Nr.:

Kloakmester:

Kloakmestervirksomhedens Stempel:	Sted: <i>Agerbæk</i>	Dato: <i>25-2-09</i>
TØMRERMESTER Kim Fyhn Kærbjergvej 14 . 6753 Agerbæk AUT. KLOAKMESTER CARSTEN JØRGENSEN Tlf. 75 19 63 80 . 20 21 63 36	<i>Carsten Jørgensen</i> Underskrift Teknisk ansvarlig	


Dokumentation	J	N
Rettet tegning - som udført -	X	
Myndigheds tilladelse søgt		
Drift / vedligeholdelsesplan udført	X	
Kvalitetssikring udført	X	

Evt. beskrivelse / skitse af det udførte:

SE BILAG.

ARBEJDSKORT

Eventuelt beskrivelse / Tegning / Skitse :



TØMRERMESTER
Kim Fyhn
Kærbjergvej 14 . 6753 Agerbæk
AUT. KLOAKMESTER CARSTEN JØRGENSEN
Tlf. 75 19 63 80 . 20 21 63 36

Kontrolplan

Acceptkriterier skal overholde virksomhedens kvalitetshåndbog

Kryds ved kontrol	MODTAGEKONTROL	Date	Godkendt Ja / nej	Kontrolleret af	Omfang
	Rør / formstykker / overgange	25-2	X	Carsten	100 % - skader / mangler
	Brøndgods / komponenter m.v.		X		100 % - skader / mangler
	Grusmaterialer		X		Pr. læs - mangler
	Dræn / pumper m.v.				100 % - skader / mangler
	OPRUSTINGSKONTROL				
	Ledninger		X		Fald / koter / placering
	Gulvaflob / standrør m.v.		X		Mål / højder / samlinger
	Udjævning / omkring fyldning		X		Tykkelse / egnet
	Tilfyldning / komprimering		X		Aftalegrundlag
	Retablering		X		Visuel / aftalegrundlag
	Overgange / tilslutninger		X		Visuel / måling
	Brønde / karme / dæksler		X		Samlinger / placering
	Udført som tegning / beskrivelse		X		Placering / dimensioner / matr.
	SE-OPKONTROL				
	Funktionsafprøvning				Gennemskylles med vand
	Tæthedsprøvning / TV inspektion				Aftalegrundlag
	Rettet tegning				Som udført
	Pumper / højvandslukker m.v.				2 x aktivering

Er der supplerende kontrolplan? ___ ja ___ nej Anledning: _____